


- | | |
|--|---|
| | POINT COTE |
| | COURBE DE NIVEAU
MAITRESSE (EQ.=2.50m) |
| | COURBE DE NIVEAU
NORMALE (EQ.=0.50m) |
| | BATIMENT A REHABILITER |
| | COMPTEUR D'EAU |
| | POINT D'EAU |
| | REGARD ANCIEN |
| | REGARD NOUVELEMENT CONSTRUIT |
| | BATIMENT |
| | BACS A FLEURS |
| | ROUTE PAVEE EN MOELLONS |
| | POINT LUMINEUX |
| | ARBRE |
| | CLOTURE MACONNEE |
| | ROUTE EN TERRE |
| | PASSAGE PIETON BETONNE |
| | MURET EN MOELLONS |
| | PALMIER A HUILE |
| | PASSAGE PIETON PAVE EN MOELLONS |
| | DALLES EN BETON SUR CANIVEAU |
| | POINT DE REPERE |
| | ESPACE BETONNE |
| | CANIVEAU |
| | NIVEAU PAVEMENT |
| | PASSAGE COUVERT |
| | ENGAZONEMENT |
| | CONTAINER |
| | EVACUATION EAU VANNE (PVC DIAM 110) |
| | EVACUATION EAU USEE (PVC DIAM 75) |
| | REGARD A CONSTRUIRE |

[illegible]