

DOCUMENTO ACLARACIONES I

SDC-44-2020

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE RESIDENCIAS FEMENINAS, PASILLOS, EDIFICIO 2, EDIFICIO 4 Y EDIFICIO 5 EN EL RECINTO LUIS NAPOLEÓN NÚÑEZ MOLINA EN LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO

PREGUNTA #1: Que cantidad de aires se van a movilizar?

RESPUESTA #1: La cantidad de aires será validada durante la visita técnica.

PREGUNTA #2: Favor enviar fotos de los techos a impermeabilizar.

RESPUESTA #2: Se solicita la participación en la visita al recinto para ver el estado de los techos.

PREGUNTA #3: Favor enviar fotos de las paredes y techos a pintar donde se pueda apreciar los resanes y retoque que necesitan.

RESPUESTA #3: Se sugiere la visita al recinto para ver las paredes y techos a pintar.

PREGUNTA #4: ¿En caso de no aparecer la lona de 4.5mm, se podría poner dos capas de 2.5mm?

RESPUESTA #5: Se requiere trabajar con 4.5 mm o mayor, no doble capa.

PREGUNTA #6: Sobre el presupuesto las partidas 1.02 y 1.03 sobre las reparaciones de grietas y tuberías, favor de enviar fotos para poder evaluarla y hacer una propuesta adecuada

RESPUESTA #6: Se requiere la visita al recinto para validar las partidas 1.02 y 1.03

UNIDAD DE ADQUISICIONES PNUD

