



INDICE


Nº HOJA	CODIGO DE HOJA	CORRELATIVO	CONTENIDO	Nº HOJA	CODIGO DE HOJA	CORRELATIVO	CONTENIDO
1	ARQ-01	1/5	INDICE PLANTA DE CONJUNTO CON AREA A INTERVENIR PLANTA ARQUITECTONICA ACTUAL PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES				
2	ARQ-02	2/5	PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS PLANTA ARQUITECTONICA DE MUEBLES DETALLES DE MUEBLES Y PUERTAS CUADRO DE ACEBADOS Y MUEBLES				
3	EST-01	3/5	PLANTA ARQUITECTONICA SEÑALITICA PLANTA ARQUITECTONICA ESTRUCTURAL DETALLES CONSTRUCTIVOS Y GENERALES CUADRO DE SIMBOLOGIA				
4	IE IM	4/5	PLANTA DE CLIMATIZACION EN EL AREA A INTERVENIR Y EL AREA EXISTENTE CON EL CAMBIO A EQUIPO EVAPORATIVO PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMAS Y LUCES DETALLES Y CUADROS DE SIMBOLOGIA Y CARGA				
5	IH	5/5	SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO				




PLANTA DE CONJUNTO DE HOSPITAL Y AREA ACTUAL A INTERVENIR ESC. 1:400



PLANTA ARQUITECTONICA AREA ACTUAL DE ENCAMADOS TB ESC. 1:125



PLANTA ARQUITECTONICA DISEÑO PROYECTADO DE ENCAMADOS TB ESC. 1:125



PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES DE ENCAMADOS TB ESC. 1:125

CUADRO DE INTERVENCIONES PROYECTADAS				
DESCRIPCION	SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	SIMBOLOGIA	
INT-1: DEMONTAJE, REPARACION Y/O SUPLENTO E INSTALACION DE PUERTAS	INT-4	REPARACION DE LAVAMANOS EXISTENTES	INT-15	SUPLENTO E INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 600
INT-2: DEMONTAJE DE DIVISIONES EXISTENTES EN PLANO DE SITUACION ACTUAL, CONSTRUCCION DE DIVISIONES, LUVANAS DE TABLADERO	INT-6	SUPLENTO E INSTALACION DE LAVAMANOS NUEVOS	INT-11	
INT-3: SUPLENTO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	INT-10	LIMPIEZA Y REPARACION DE LAVAPATOS EXISTENTE	INT-12	
INT-4: LIMPIEZA DE PAREDES Y FORRO DE TABLADERO, INCLUYE APLICACION DE PINTURA EPOXICA	INT-11	REPARACION DE ENCHAPADO DE PAREDES EXISTENTES	INT-13	
INT-5: LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA ANTIOROSIVA Y DE ESMALTE EN COLUMNAS DE HIERRO EXISTENTES, INCLUYE FORRO DE TABLADERO	INT-12	ENCHAPADO A NIVEL DEL EXISTENTE Y REPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES DE ADobe	INT-14	
INT-6: DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES, SUPLENTO DE NUEVAS LAMPARAS EN LA MISMA UBICACION DE LAS EXISTENTES Y ADECUANDO A LOS NUEVOS ESPACIOS	INT-13	REPARACION DE PISO DE DICHAS		
INT-7: REPARACION DE MODOROS EXISTENTES	INT-14	REPARACION DE VENTANAS EXISTENTES, Y SUPLENTO E INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO 600x Y POLARIZADO		

SELOS

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTO: READECUACION DEL AREA DE ENCAMADOS HOMBRES PARA PACIENTES DE TB EN EL HOSPITAL NACIONAL DR. JORGE MAZZINI, SONSONATE.

DIRECCION: PRIMERA CALLE PONIENTE, SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EL SALVADOR, C.A.

FINANCIAMIENTO:

CONTENIDO: INDICE Y PLANTA DE CONJUNTO CON AREA A INTERVENIR
PLANTA ARQUITECTONICA ACTUAL
PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA
PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES

HOJA No. H-01 CORRELATIVO ARQ-01

DISEÑO ARQUITECTONICO UDIS-MINSAL	DISEÑO MOBILIARIO UDIS-MINSAL	REVISO Y APROBO UDIS-MINSAL	DISEÑO UDIS-MINSAL
DISEÑO ELECTRICO UDIS-MINSAL	DISEÑO PULCRO UDIS-MINSAL	REVISO Y APROBO UDIS-MINSAL	ESTAD. INDICADAS REVISO NOV/2020