

Bayi Adı	Ankara Çankaya Yıldızevler	Ekspertiz Paketi	EKO CLASS
Bayi Adresi	Yıldızevler Mh. Turan Güneş Blv. No:66/C Çankaya/ Ankara	Paket Tutarı	-
Bayi HYB No		Şasi	JF1SJGL85FG225633
Bayi Telefonu	GSM: 05326775530	Yıl	2015
Rapor Numarası	2596116	Model	FORESTER
Plaka	06CM1877	Motor Gücü	177 KW - 237 BG
KM	98,404	Tarih	05.10.2022
Marka	SUBARU		
Yakıt Tipi	BENZİNLİ		
Renk	BEYAZ (İNCİ)		
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	UNDP YÖNETİCİLİĞİ-BİRLEŞMİŞ MİLLETLERKALKINMA PROGRAMI	Ad Soyad	UNDP YÖNETİCİLİĞİ-BİRLEŞMİŞ MİLLETLERKALKINMA PROGRAMI
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	1780613183
Telefon	5316276639	Telefon	5316276639



- JF1SJGL85FG225633 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Raporun orijinalliğini ekspertiz bilgilendirme sayfası ve tüm sayfaların alt kısmında bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Mustafa Çiğdem Yıldızevler Mh. Turan Güneş Blv. No:66/3 Çankaya/Ankara SeğmenlerV.D TC:14356133486 GSM: 0(532) 877 55 30 - 0(312) 441 7851 tarafından düzenlenmiştir.
- Bu rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır.



Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA

06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP

YÖNETİCİLİĞİ-

BAYİ KAŞE/İMZA

BİRLEŞMİŞ

MİLLETLERKALKINMA



Ankara Çankaya Yıldızevler
PLAKA : 06CM1877

Sayfa : 2 / 7
EKSPERTİZ NO : 2596116

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 05.10.2022 | 10:42:01 - 11:10:25
Marka : SUBARU

Şasi No: JF1SJGL85FG225833
Model: FORESTER / 2015

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
2. Motor Yağ Kaçağı	Yok
3. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
4. Motor Yağ Durumu	İyi
5. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
6. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
7. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
8. Motor Kısımında Ses	Yok
9. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

9

-20 ANTIFIRIZTURBO SERVIS KONTROL***SANZUMAN SERVIS KONTROL***PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR***

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
11. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
12. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
13. Fren Hortumları	Sağlam
14. Egzoz Sistemi	Sağlam
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

6

PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR



PLAKA
06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP

YÖNETİCİLİĞİ-

BAYİ KAŞE/İMZA

BİRLEŞMİŞ

MİLLETLERKALKINMA

SERİ NO



Ankara Çankaya Yıldızevler
PLAKA : 06CM1877

Sayfa : 3 / 7
EKSPERTİZ NO : 2596116

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 05.10.2022 | 10:42:01 - 11:10:25
Marka : SUBARU

Şasi No: JF1SJGL85FG225633
Model: FORESTER / 2015

İÇ KONTROLLER

16. Sağ Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
17. Sol Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
18. Sağ Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
19. Sol Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
20. Yer Döşemeleri	! Deforme
21. Sağ Ön Koltuk	Sağlam
22. Sol Ön Koltuk	Sağlam
23. Arka Koltuk	Sağlam
24. Soğutma Sistemi Klima	Çalışıyor
25. İç Lambalar	Çalışıyor
26. Kumanda Kontrol Düğmeleri	Çalışıyor
27. Göstergeler Ön Panel	Sağlam
28. Sunroof	Sağlam

İÇ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

1

12

KULLANIMA BAĞLI DEFARMASYONLAR VE KIRLENMELER MEVCUT ****TAVAN DÖŞEMESİ KIRLI ****SOL ÖN KOLTUK ALTINDAKİ YER DÖŞEME PARÇASI YOK EKSİK**** SANRUF BAKIM ÖNERİLİR SES VE ÇAMUR MEVCUT ****SANRUF DÖŞEME İÇİ LASTİĞİ OTURMAMIŞ ÇIKMIŞ YERİNDEN****



PLAKA
06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP

YÖNETİCİLİĞİ-

BAYI KAŞE/İMZA

BİRLEŞMİŞ

MİLLETLERKALKINMA



Ankara Çankaya Yıldızevler
PLAKA : 06CM1877

Sayfa : 4 / 7
EKSPERTİZ NO : 2596116

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 05.10.2022 | 10:42:01 - 11:10:25
Marka : SUBARU

Şasi No: JF1SJGL85FG225633
Model: FORESTER / 2015

DIŞ KONTROLLER

29. Ön Cam	! Taş Darbesi
30. Far Ayakları	Sağlam
31. Arka Cam	Sağlam
32. Kapı Camları	Sağlam
33. Lastiklerin Durumu	! Çok Eski Olanlar Var
34. Lastiklerin Havası	İyi
35. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
36. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
37. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
38. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
39. Stepne	Var
40. Sağ Ön Jant	! Çizikler Var
41. Sol Ön Jant	! Çizikler Var
42. Sağ Arka Jant	! Çizikler Var
43. Sol Arka Jant	! Çizikler Var
44. Sağ Ön Far	Çalışıyor
45. Sol Ön Far	Çalışıyor
46. Sağ Sinyaller	Çalışıyor
47. Sol Sinyaller	Çalışıyor
48. Sağ Stop	Çalışıyor
48. Sol Stop	Çalışıyor
50. Silcekler	Çalışıyor

DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

6

16

LASTİKLER ÖNLER 2017 VE 2019 CONTINENTAL***ARKALAR 2015 BRESTONE*****



PLAKA
06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP

YÖNETİCİLİĞİ-

BAYİ KAŞE/İMZA

BİRLEŞMİŞ

MİLLETLERKALKINMA

SERİ NO



Ankara Çankaya Yıldızevler
PLAKA : 06CM1877

Sayfa : 5 / 7
EKSPERTİZ NO : 2596116

EKO CLASS


İşlem Tarihi: 05.10.2022 | 10:42:01 - 11:10:25
Marka : SUBARU

Şasi No: JF1SJGL85FG225633
Model: FORESTER / 2015

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUSMAKTADIR



PLAKA
06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP

YÖNETİCİLİĞİ-

BAYİ KAŞE/İMZA

BİRLEŞMİŞ

MİLLETLERKALKINMA

SERİ NO



Ankara Çankaya Yıldızevler
PLAKA : 06CM1877

Sayfa : 6 / 7
EKSPERTİZ NO : 2596116

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 05.10.2022 | 10:42:01 - 11:10:25
Marka : SUBARU
Şasi No: JF1SJGL85FG225633
Model: FORESTER / 2015

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

51. Sol Şase	Orijinal
52. Sağ Şase	Orijinal
53. Podye Sol	Orijinal
54. Podye Sağ	Orijinal
55. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
56. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
57. Sol Üst Direk	Orijinal
58. Sağ Üst Direk	Orijinal
59. Sol Ön Direk	Orijinal
60. Sağ Ön Direk	Orijinal
61. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
62. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
63. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
64. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
65. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
66. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
67. Güneş Yanığı	Yok
68. Ön Panel	Orijinal
69. Arka Panel	Orijinal
70. Ön Tampon	! Boyalı
71. Arka Tampon	! Deforme
72. Taban Sacı	Sağlam
73. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
74. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

3

21

ARAÇTA YAZILAR MEVCUT***EZİK ÇİZİK GÖÇÜK MEVCUT****SAG KAPI ALT PLASTIGI TAMIRLI VE EZİK ****SAG SIS CAMI KIRIK****



PLAKA
06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP

YÖNETİCİLİĞİ-

BAYI KAŞE/İMZA

BİRLEŞMİŞ

MİLLETLERKALKINMA

SERİ NO



444
1
242



Ankara Çankaya Yıldızevler
PLAKA : 06CM1877


Sayfa : 7 / 7
EKSPERTİZ NO : 2596116

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 05.10.2022 | 10:42:01 - 11:10:25
Marka : SUBARU

Şasi No: JF1SJGL85F6226633
Model: FORESTER / 2015

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	177 KW - 237 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	165 KW - 221 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 93

75. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
---------------------------	-------------



PLAKA
06CM1877

MÜŞTERİ AD SOYAD

: UNDP YÖNETİCİLİĞİ-
BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER KALKINMA

BAYİ KAŞE/İMZA

SERİ NO

