DOCUMENTO ACLARACIONES 2

SDC-44-2020

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE RESIDENCIAS FEMENINAS, PASILLOS, EDIFICIO 2, EDIFICIO 4 Y EDIFICIO 5 EN EL RECINTO LUIS NAPOLEÓN NÚÑEZ MOLINA EN LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO

PREGUNTA #1: Que cantidad de aires se van a movilizar?

RESPUESTA #1: La cantidad de aires a desinstalar y a reinstalar es de 7 compresores y también incluir 1 tinaco

PREGUNTA #2: Favor enviar fotos de los techos a impermeabilizar.

RESPUESTA #2: Ver fotos a continuación.



SALIDA DE
EMERGENCIA



PREGUNTA #3: Favor enviar fotos de las paredes y techos a pintar donde se pueda apreciar los resanes y retoque que necesitan

RESPUESTA #3: Los resanes se harán al momento de quitar las lonas, ver fotos de techos en respuesta #2

PREGUNTA #4: ¿En caso de no aparecer la lona de 4.5mm, se podría poner dos capas de 2.5mm?

RESPUESTA #4: Se requiere trabajar con 4.5 mm o mayor, no doble capa.

PREGUNTA #6: Sobre el presupuesto las partidas 1.02 y 1.03 sobre las reparaciones de grietas y tuberías, favor de enviar fotos para poder evaluarla y hacer una propuesta adecuada

RESPUESTA #6: ver fotos anexas con techos interiores. Las grietas a trabajar, en la parte superior del techo, son las que puedan presentarse al momento de retirar la lona existente.

PREGUNTA #7: Existe algún plano con un levantamiento del area de techo con detalles, secciones, etc

RESPUESTA #7: No se cuenta con planos de los techos

PREGUNTA #8: ¿Cuales son las medidas a trabajar?

RESPUESTA #8: 2,900 m2 totales a impermeabilizar, ver plantilla de presupuesto con detalles.

UNIDAD DE ADQUISICIONES PNUD