Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

25 de agosto de 2021

Referencia: GNQ 010/2021

Objeto: Enmienda 3

Se hace referencia al proceso de solicitud de cotización de la referencia mencionada arriba publicado el día 10 de agosto de 2021, la enmienda 1 de la fecha 11 de agosto de 2021 y la enmienda 2 de la fecha 17 de agosto de 2021.

La sección 2 SDC instrucciones para los oferentes se enmienda de la siguiente manera:

Enmienda 2	Enmienda 3
Habrá una visita del piso a reparar ***el día 20 de agosto de 2021 a las 10h00 am, hora local.*** La cita está prevista en esta ubicación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Edificio de las Naciones Unidas, Malabo II Autovía del aeropuerto Entre la Embajada de EEUU y CANIGE La visita es obligatoria y es un criterio de elegibilidad para poder participar en dicha licitación.	Habrá una nueva visita de toma de medidas de la superficie del piso a reparar ***el día 27 de agosto de 2021 a las 10h00 am, hora local.*** La cita está prevista en esta ubicación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Edificio de las Naciones Unidas, Malabo II Autovía del aeropuerto Entre la Embajada de EEUU y CANIGE La visita es obligatoria y es un criterio de elegibilidad para poder participar en dicha licitación.
Fecha límite para la presentación de la cotización **viernes 27 de agosto de 2021, antes de la 13hpm, hora local**	Fecha límite para la presentación de la cotización **viernes 03 de septiembre de 2021, antes de la 13hpm, hora local**
Anexo 3: Oferta económica tenía 2 ítems (**1.** Limpieza de techos y aplicación de silicona y un SIKA MULTISEAL Tira aislante SG en todas las juntas y cantos, aislando las claraboyas, aislando las zonas de los postes para garantizar la estanqueidad del techo) (**2.** Reparación y pintura de techos y paredes interiores dañadas por infiltraciones).	**Anexo 3:** Oferta económica se modifica para tener 3 ítems (**1.** Limpieza de techos y aplicación de silicona y un SIKA MULTISEAL Tira aislante SG en todas las juntas y cantos, aislando las claraboyas, aislando las zonas de los postes para garantizar la estanqueidad del techo) (**2.** Reparación de la parte de la superficie del piso donde se estanca el agua y aplicación de nuevas telas. Canalización del

	agua hacia las bajantes). (**3.** Reparación y pintura de techos y paredes interiores dañadas por infiltraciones).

Le PNUD espera recibir su oferta a más tardar el viernes 03 de septiembre de 2021, antes de la 13hpm, hora local.

Cordialmente,

Bregeneve Dorelus

Especialista de Adquisiciones