PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ENMIENDA #5

REFERENCIA: 8785 PAN 2016 "ADQUISICION DE MEJORAS ESTRUCTURALES E INFRAESTRUCTURALES PARA EL CENTRO DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO RESIDENCIA FEMENINA"

Fecha: 2 DE MAYO 2017

Se notifica a las empresas interesadas, las siguientes enmiendas aplicables al proceso de la referencia:

1. En la página 43 de 280, Actividad 015 "Suministro e instalación de Láminas de techo, flashing y caballete", se modifica el calibre:

DONDE DICE:

		Considera el suministro y la instalación de 441,45 m² de
		láminas nuevas de acero galvanizado esmaltado con
		corrugación canal ancho color rojo similar al existente
	Suministro e instalación	calibre 22 (BWG), con tornillos autoperforantes con
015	de Laminas de techo, flashing y caballete	arandela metálica y sello de neopreno. La instalación
		incluye el suministro e instalación de un nuevo caballete
		(calibre 26), flashing (calibre 26) y cualquier otro
		accesorio recomendado por el fabricante para su
		presentación y correcta instalación.

CAMBIA A:

		Considera el suministro y la instalación de 441,45 m² de
	Contatal and a tradal and the	láminas nuevas de acero galvanizado esmaltado con
		corrugación canal ancho color rojo similar al existente
015	Suministro e instalación de Laminas de techo,	calibre 24 (BWG), con tornillos autoperforantes con
0 = 0	flashing y caballete	arandela metálica y sello de neopreno. La instalación
		incluye el suministro e instalación de un nuevo caballete
		(calibre 24), flashing (calibre 24) y cualquier otro
		accesorio recomendado por el fabricante para su

	presentación y correcta instalación.

2. En la página 33 de 280, y en la página 223 de Formulario de Oferta Financiera, se modifica la cantidad de puertas de la Actividad 027 de la siguiente forma:

DONDE DICE:

as para 1 puerta

CAMBIA A:

027	Suministro e instalación de puertas para depósito (incluye marcos y ferretería)	2	puertas

3. en las páginas 33 de 280, página 105 de 280 y 223 de 280 se modifica el total de m2 de la actividad "038 – Extensión o Anexo de Maquinaria" en las secciones de Alcance de los Servicios" y Formulario de oferta; a 16.30 mts2, de la siguiente forma:

DONDE DICE:

1. Se incluye el diseño y desarrollo de una extensión de 3.5 m de largo y 5.4 m de ancho del área de servicio que brinda la losa por medio de aleros, en presentación de terraza para la recepción de visitantes y refugio ante lluvias. Estos trabajos son equivalentes a un anexo de esta área.

	Mantenimiento, reparación, diseño de			
O38	refuerzo y refuerzo de losa de techo de entrada principal.	16,20	m^2	
	entrada principai.			

CAMBIA A:

1. Se incluye el diseño y desarrollo de una extensión de 16.30 Mts2. de ancho del área de servicio que brinda la losa por medio de aleros, en presentación de terraza para la recepción de visitantes y refugio ante lluvias. Estos trabajos son equivalentes a un anexo de esta área.

O38	Mantenimiento, reparación, diseño de refuerzo y refuerzo de losa de techo de entrada principal.	16,30	m^2		
-----	---	-------	-----	--	--

4. En la página 34 de 280 y página 223 de 280, se corrige el número de metros cuadrados de la actividad 041, de la siguiente forma:

DONDE DICE:

041	Suministro e instalación de acabado de piso	e nuevo	32,6	m^2	

CAMBIA A:

041	Suministro e instalación de nuevo acabado de piso	38,10	m^2	

5. En la página 50 de 280, se modifica la cantidad de luces, de la siguiente forma:

	Suministro e instalación	Se considera en este renglón el suministro e instalación de
O48	de sistema de luces	doce lámparas spot dobles con sensor de movimiento, con
048	exteriores con sensores	su cableado, tuberías, cajas, y tomacorrientes exteriores
	de movimiento	GFCI, en una instalación lo más oculta posible a través de la
	de movimento	fascia.

CAMBIA A:

	Suministro e instalación	Se considera en este renglón el suministro e instalación de
O48	de sistema de luces	dieciséis lámparas spot dobles con sensor de movimiento, con su cableado, tuberías, cajas, y tomacorrientes exteriores
	exteriores con sensores de movimiento	GFCI, en una instalación lo más oculta posible a través de la fascia.

6.En el renglón 072, página 132, se agrega un punto 8;, de la siguiente forma:

- **8.** El mueble es sencillo en cada salón del área académica, con repisas que debe cubrir todo el espacio. La medida del espacio es de 2.55 x 2.60 mts. Las repisas contaran con un juego de puertas (con su ferretería y cerrajería). El diseño final será revisado con el proponente que se adjudique los trabajos.
- 7. En la página 137 de 289, Actividad 074, se agrega la cantidad de manos de pintura de la siguiente forma:

SE AGREGA: "Son dos manos de pintura."

8. En la página 35 de 280, y página 225 de 280; actividad 081, se modifica la cantidad de metros cuadrados, de la siguiente forma:

O81	Reparación cielo raso oculto repellado y mejoramiento de acabado	142	m^2			
CAMBIA A:						
O81	Reparación cielo raso oculto repellado y mejoramiento de acabado	246	m^2			

9. En las páginas 35 de 280 y 225 de 280, se modifica la cantidad de lámparas antivandalicas de la actividad 085, de la siguiente forma:

DONDE DICE:

O85	Reemplazo de lámparas existentes por lámparas anti vandálicas de techo	10	Unidades	
	CAME	BIA A:		
O85	Reemplazo de lámparas existentes por lámparas anti vandálicas de techo	14	Unidades	

10. En las páginas 36 de 280 y 225 de 280, se modifica la cantidad de puertas de la actividad 088, de la siguiente forma:

DONDE DICE:

O88	Reemplazo (suministro e instalación) de puertas interiores en áreas habitacionales y mantenimiento de puertas	15	puertas		
-----	---	----	---------	--	--

CAMBIA A:

	Reemplazo (suministro e instalación) de				
000	puertas interiores en áreas	16	puertas		
O88	habitacionales y mantenimiento de		•		
	puertas				

11. En las páginas 32 de 280, y 222 de 280, se modifica la cantidad de metros de la actividad 016, de la siguiente forma:

016	Limpieza, mantenimiento y reparación de canales de techo (pluviales)	10	M		
-----	--	----	---	--	--

CAMBIA A:

016	Limpieza, mantenimiento y reparación de canales de techo (pluviales)	20	М	

12. En la página 225 de 280, se modifica la cantidad de puertas en la actividad 088, de la siguiente forma:

DONDE DICE:

O88	Reemplazo (suministro e instalación) de puertas interiores en áreas habitacionales y mantenimiento de puertas	puertas	
	puertas		

CAMBIA A:

O88	Reemplazo (suministro e instalación) de puertas interiores en áreas habitacionales y mantenimiento de puertas		puertas			
-----	---	--	---------	--	--	--

13. Se extiende la fecha límite de presentación de propuestas y apertura, de la siguiente forma:

21	C.21	Fecha límite de presentación	Fecha: 2 DE MAYO DE 2017
	D.24		Hora: 23:59 P.M. Hora de de la República de Panamá (UTC/GMT -5)

24	D.23.1 c)	Fecha,	hora	у	lugar	de	Fecha: 3 DE MAYO DE 2017
		apertura	a de las	Ofe	rtas		Hora: 10:00 A.M.
							Lugar: Oficinas del PNUD, Clayton, Ciudad del Saber, Edif. 128, Sala 128 005.

CAMBIA A:

21	C.21	Fecha límite de presentación	Fecha: 9 DE MAYO DE 2017
	D.24		Hora: 23:59 P.M. Hora de de la República de Panamá (UTC/GMT -5)

24	D.23.1 c)	Fecha,	hora	у	lugar	de	Fecha: 10 DE MAYO DE 2017
		apertur	a de las	Ofe	rtas		Hora: 10:00 A.M.
							Lugar: Oficinas del PNUD, Clayton, Ciudad del Saber, Edif. 128, Sala 128 005.

- 14. Se elimina las actividades 065 y 094, "Suministro e instalación de sistema de CCTV" de la lista de cantidades, y del Formulario de la Sección 7
- 15. En la página 161 de 280, se modifica la cantidad de lámparas de emergencia de la Actividad 095, de la siguiente forma:

1. Considera el suministro, alimentación y la instalación de doce (12) lámparas de emergencia tipo led, 3 con reflectores y 9 con 60 leds como mínimo en presentación alargada.

CAMBIA A:

1. Considera el suministro, alimentación y la instalación de catorce (14) lámparas de emergencia tipo led, 3 con reflectores y 9 con 60 leds como mínimo en presentación alargada.

Fin de la enmienda.