

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Proyecto 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche.

Nota Nro. 11/2020

13 de OCTUBRE de 2020

Estimados Señores:

ASUNTO: IAL/00112858/615/2020 - "Adquisición de repuestos y reparación para tren de engranajes de molino 30" x 48", para la Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche"

PROYECTO 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche"

ACLARATORIA N° 02

Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el marco del Proyecto 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche", tiene a bien aclarar los siguientes puntos de la IAL/00112858/615/2020 - "Adquisición de repuestos y reparación para tren de engranajes de molino 30" x 48", para la Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche":

CONSULTA 1: a. En el ítem 5.1 ítem 1: Engranaje Bi-Helicoidal Z=165 con eje, se requiere que el material de fabricación sea SAE 4340 con dureza de dientes de 340 HB a 380 HB.

- Solicitamos pueda aceptarse el material de fabricación SAE 4140 con Dureza de Dientes de 280 HB a 310 HB que son los que tradicionalmente se utilizan en ingenios alcohólicos y azucareros en la Argentina.

RESPUESTA 1: Las especificaciones técnicas no se modifican

CONSULTA 2: b. En el ítem 5.2 ítem 2: Piñon Bi-Helicoidal Z=21, se requiere que el material de fabricación sea SAE 4340 con dureza de dientes de 340 HB a 380 HB.

- Solicitamos pueda aceptarse el material de fabricación SAE 4140 con Dureza de Dientes de 280 HB a 310 HB que son los que tradicionalmente se utilizan en ingenios alcohólicos y azucareros en la Argentina.

RESPUESTA 2: Las especificaciones técnicas no se modifican

Señores:

Proceso IAL/00112858/615/2020 - "Adquisición de repuestos y reparación para tren de engranajes de molino 30" x 48", para la Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche"

Presente



Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Proyecto 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche.

CONSULTA 3: c. En la Pág. 4 de la enmienda Nro. 1 se indican 4 (cuatro) unidades para el Piñón Bi-Helicoidal Z=21, no así en la Pág. 5 que solicita se provean 6 (seis) unidades. **FAVOR ACLARAR LA CANTIDAD FINAL A SUMINISTRAR.**

RESPUESTA 3: Conforme enmienda 02, en la lista de lo solicitado corresponde: 1.1.2 Piñón Bi-helicoidal, Z=21 = **6 Unidades**

Favor considerar que el contenido de la presente Aclaración forma parte integral del Pliego del presente proceso y debe ser tenido en cuenta en la presentación de sus propuestas.

Atentamente,



CÉSAR MORINIGO CRISTALDO

Asesor de la Presidencia

PETROPAR

Señores:

Proceso IAL/00112858/615/2020 - "Adquisición de repuestos y reparación para tren de engranajes de molino 30" x 48", para la Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche"

Presente