

Amendment No.1

<u>To:</u>	Interested Bidders
<u>From:</u>	UNDP Syria
<u>Subject:</u>	Maintenance and Rehabilitation of three schools in Harasta City- Rural Damascus
<u>Reference:</u>	UNDP-SYR-ITB-115-18
<u>Date:</u>	18 Nov. 2018

*** UNDP Syria is answering on the received questions as in the following:**

	Question السؤال	Answer الجواب
1	الكميات المنصوص عليها في جدول توصيف الأعمال أقل بنسبة 35% إلى 50% من الواقع، فما هي آلية الدفع بخصوص الكميات الزائدة لكل بند على حدى؟	الكميات المنصوص عنها في الكشوف التقديرية هي قريبة للواقع ويمكن ان تزيد بحدود 10 - 15% أو تنقص عن ذلك أما عن آلية الدفع بخصوص الكميات الزائدة فهو حسب الكميات المنفذه فعليا حسب السعر الإفرادي بعد الاتفاق مع البرنامج وفق محضر نظامي.
2	ترحيل الأنقاض: تمّ إعلامنا أنه إلى مكان أبعد من 500 متر، يرجى التأكيد على مكان الترحيل مع بيان الجهة المسؤولة عن استخراج الموافقات اللازمة؟	بالنسبة لترحيل الأنقاض (نواتج الهدم) يتم ترحيلها الى خارج المبنى وتتولى البلدية ترحيلها من الشارع بحيث لا تؤدي الى قطع الطرقات
3	نحتاج إلى توصيف واضح لآلية ردم الأنفاق، لأن لكل خيار تكلفة مختلفة	لم يرد في الكشوف التقديرية موضوع ردم الأنفاق حيث يمكن ترحيل نواتج الهدم لداخل النفق في مدرسة حرسنا الأولى فقط بالتنسيق مع الجهات المشرفة والبلدية وحين إملانها يمكن صب بتون مغموس وفق البند رقم 15 الوارد في الكشف التقديري لمدرسة حرسنا الأولى

4	هل تم تقييم الأضرار الإنشائية؟ ومن يحمل مسؤولية؟ في حال تم تلزيم الأعمال، هل يتم تسليم المخططات؟	بالنسبة للأضرار الإنشائية تم الابتعاد عنها قدر الامكان وتم إعداد الكشوف ضمن المدارس التي لا يوجد فيها ضرر انشائي يخل بسلامة المنشأة ويتم معالجة الضرر في ذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف والبلدية ووفق توجيهاتهم.
5	لوحظ أن الدهان الموصّف هو 3 طبقات والتي هي حكماً غير كافية في بعض الأماكن المحترقة حيث تحتاج إلى 5 وجوه حد أدنى؟	بالنسبة لأعمال الدهان يطلب من المتعهد الالتزام بثلاثة وجوه وفق الشروط والمواصفات الفنية بعد قشر وحف الأجزاء المحروقة.
6	يرجى التأكيد على موضوع الزمن، حيث أنّ هناك مدرسة ماهرة لا يمكن بدء الأعمال فيها حتى تنتهي مدرسة أخرى على الأقل. هل هناك زمن إضافي عندئذ؟	فيما يخص موضوع الزمن سيتم بالتعاون مع إدارة المدرسة والبلدية لفتح جبهات العمل وفق إمكانية المتعهد في المدرسة الماهرة دون إعاقة العمل.
7	في موضوع العزل، هل المقصود العزل الكامل أم إصلاح جزئي وما يترتب عليه من إزالة وإعادة أعمال البلاط؟	في موضوع إعادة أعمال البلاط لم يتم ذكر موضوع العزل في الكشوف والسعر يتضمن كل مايلزم لمنع الرطوبة
8	التأكيد على أنّ الأعمال المطلوبة الخاصة بالكهرباء والمياه هي ضمن المبنى فقط دون التوصيل على الشبكة الرئيسية	أعمال الكهرباء والمياه هي ضمن سور المبنى ولا علاقة للمتعهد بالخطوط الخارجية .
9	التأكيد أن صيانة شبكة الصرف الصحي خارج سور المدرسة ليست من مسؤولية المتعهد	نؤكد على أن أعمال الكهرباء والصرف الصحي والمياه الحلوة هي ضمن سور المبنى ولا علاقة للمتعهد بالخطوط الخارجية.
10	المعلومات المذكورة عن الأسلاك المطلوبة غير معروفة، ما المقصود بأسلاك 1/5 و 2/5 م	إن 5\1 م هي 1,5 ملم و 5\2 م هي 2,5 ملم