



PUESTOS DE TRABAJO:

PT1:

Cada puesto de trabajo deberá contar con 2 puntos RJ45 CAT6 de Datos y 1 punto RJ45 para telefonía. También, deberá contar con 4 tomas eléctricas con aterramiento, una toma conectada al generador y las restantes a la ANDE.

PT2:

Cada puesto de trabajo deberá contar con 1 punto RJ45 CAT6 de Datos y 1 punto RJ45 para telefonía. También, deberá contar con 4 tomas eléctricas con aterramiento, una toma conectada al generador y las restantes a la ANDE.

PI:

Cada puesto de IMPRESORA deberá contar con 2 puntos RJ45 CAT6 de Datos. También, deberá contar con 2 tomas eléctricas con aterramiento conectada al generador.



MESAS DE REUNIONES: En cada mesa de reunión debe tener por lo menos 4 enchufes, 2 de ANDE y 2 con cable a tierra; 2 puestos de red (telefonía y datos, también debe tener el cableado del proyector de techo a mesa, en la mesa debe quedar el cable VGA para la conexión del Proyector. Ver anexo para mayor información.



IMPRESORAS toma conectado a generador



PROYECTOR



TOMACORRIENTES A BAJA ALTURA

