


**Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do
Edifício-Sede das Nações Unidas**




Parcela a ser reabilitada

ESQUEMA GRÁFICO

EDIFÍCIO - MURO de VEDAÇÃO

**Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do
Edifício-Sede das Nações Unidas**




Pilares 1 e 2 / Tramo 1 - Alteração - Esquema

ESQUEMA GRÁFICO

EDIFÍCIO - MURO de VEDAÇÃO

Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do Edifício-Sede das Nações Unidas




Planta do existente - Pilares e Tramos - Esquem

ESQUEMA GRÁFICO

EDIFÍCIO - MURO de VEDAÇÃO

**Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do
Edifício-Sede das Nações Unidas**





Esquema de Alçado - Alterado

ESQUEMA GRÁFICO



EDIFÍCIO - MURO de VEDAÇÃO

Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do Edifício-Sede das Nações Unidas



VIGA

Armad. 4 diam 10
diam 6 // 15

PILAR





Armad. 6 diam 10
diam 6 // 15




SAPATA

VEDAÇÃO NORTE

VEDAÇÃO NOVA



VEDAÇÃO EXISTENTE



ESCRITÓRIO COMUM do PNUD, UNFPA e UNICEF - PRAIA
Reabilitação do Muro Exterior do Edifício-Sede das Nações Unidas

Levantamento do muro existente - Quadro

1

Lanço	Pilar Nr	Tramo		Altura	Altura	Altura Pilar (Lanço)	
		Esq.	Dir	A1	Meio-vão	Extremo	Interior
L1	1						
	Tramo	1 - 2		150,00	60,50	221,00	195,00
	2						
	Tramo	2 - 3		156,00	66,50	227,00	201,00
	3						
	Tramo	3 - 4		170,00	80,50	241,00	215,00
	4						
L2	Tramo	4 - 5		150,00	60,50	221,00	195,00
	5						
	Tramo	5 - 6		155,00	65,50	226,00	200,00
	6						
	Tramo	6 - 7		163,00	73,50	234,00	208,00
	7						
	Tramo	7 - 8		168,00	78,50	239,00	213,00
L3	8						
	Tramo	8 - 9		148,00	58,50	219,00	193,00
	9						
	Tramo	9 - 10		156,00	66,50	227,00	201,00
	10						
	Tramo	10 - 11		165,00	75,50	236,00	210,00
	11						
L4	Tramo	11 - 12		167,00	77,50	238,00	212,00
	12						
	Tramo	12 - 13		182,00	92,50	253,00	227,00
	13						
	Tramo	13 - 14		190,00	100,50	261,00	235,00
	14						
	Tramo	14 - 15		163,00	73,50	234,00	208,00
L5	15						
	Tramo	15 - 16		170,00	80,50	241,00	215,00
	16						
	Tramo	16 - 17		175,00	85,50	246,00	220,00
	17						
	Tramo	17 - 18		174,00	84,50	245,00	219,00


Reabilitação do Muro Exterior do Edifício-Sede das Nações Unidas

Levantamento do muro existente - Quadro

3

Lanço	Pilar Nr	Tramo		Altura	Altura Meio-vão	Altura Pilar (Lanço)	
		Esq.	Dir	A1		Extremo	Interior
L8	34						
	Tramo	34 - 35		180,00	90,50	251,00	225,00
	35						
	Tramo	35 - 36		180,00	90,50	251,00	225,00
	36						
	Tramo	36 - 37		155,00	65,50	226,00	200,00
L9	37						
	Tramo	37 - 38		150,00	60,50	221,00	195,00
	Tramo	38 - 39		139,00	49,50	210,00	184,00
	39						
	Tramo	39 - 40		130,00	40,50	201,00	175,00
	40						
	Tramo	40 - 41		170,00	80,50	241,00	215,00
L10	41						
	Tramo	41 - 42		170,00	80,50	241,00	215,00
	42						
	Tramo	42 - 43		145,00	55,50	216,00	190,00
	43						
	Tramo	43 - 44		140,00	50,50	211,00	185,00
	44						
	Tramo	44 - 45		180,00	90,50	251,00	225,00
L11	45						
	Tramo	45 - 46		176,00	86,50	247,00	221,00
	46						
	Tramo	46 - 47		168,00	78,50	239,00	213,00
	47						
	Tramo	47 - 48		160,00	70,50	231,00	205,00
	48						
	Tramo	48 - 49		150,00	60,50	221,00	195,00
	49						
	Tramo	49 - 50		156,00	66,50	227,00	201,00
	50						
	Tramo	50 - 51		170,00	80,50	241,00	215,00
	51						

**Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do
Edifício-Sede das Nações Unidas**




Pormenores da Vedação


5. ALBUM FOTOGRÁFICO

EDIFÍCIO - MURO de VEDAÇÃO

**Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do
Edifício-Sede das Nações Unidas**




Achada de Santo António - Praia



ESQUEMA GRÁFICO

LOCALIZAÇÃO

Empreitada: Reabilitação do Muro Exterior do Edifício-Sede das Nações Unidas



**55 Pilares
56 Tramos**




Foto do muro existente

Pormenores da Vedação

ESQUEMA GRÁFICO

EDIFÍCIO - MURO de VEDAÇÃO