

ANEXO I-FOTOS DEL ÁREA PRIMER NIVEL PRÓXIMO A EDIFICIO DE SERVICIOS(NO VISITADA)



Foto #1 Vista Frontal de la puerta enrollable abierta



Foto #2 Vista general del área.



Foto #3 Vista general de sacos de Argamasa




Foto #4 Vista cercana de sacos de Argamasa



Foto #5 Vista general de equipos y maquinarias a remover



Foto #6 Vista cercana de equipos y maquinarias a remover