

ANNEX 1: SCHEDULE OF REQUIREMENTS

TECHNICAL DOCUMENTATION

Čišćenje i sanacija korita rijeke Trstionice u dužini od 700 m, općina Kakanj.

TEHNIČKI OPIS

Predmetna dužina korita rijeke Trstionice je 700 m, prosječne širine 16 m, dok visina regulacije iznosi 2,5 m. Predmetna dionica rijeke nalazi se u naselju Kraljeva Sutjeska gdje je lociran i Franjevački samostan koji je proglašen zaštićenim spomenikom kulture. Pored pomenutog samostana rijeka Trstionica prolazi i u neposrednoj blizini najstarije džamije u Bosni i Hercegovini koja je također vrijedan kulturni spomenik.

Sve ovo govori da bi i korito rijeke Trstionice trebalo biti u takvom stanju da pruža ugodan ambijent za posjetitelje ovih kulturnih spomenika i lokalnog stanovništva.

Regulacija korita je izvršena još prije 1930-te godine o čemu postoje i dokazi kod mještana, te je kao takvo imalo izgrađene kaskade u dnu korita.

Sadašnje stanje korita je takvo da onemogućava normalan protok rijeke posebno u toku porasta nivoa i predstavlja opasnost u smislu poplava i izlivanja rijeke van korita.

Uslijed neredovnog održavanja i djelovanja bujice došlo je i do oštećenja dijelova vertikalnih zidova regulacije koje se ogleda u ispadanju pojedinih kamenih blokova.

Pomenuta oštećenja omogućuju dalje urušavanje kamenih blokova u korito rijeke uslijed djelovanja bujice.

Nanošenjem veće količine materijala i odlaganjem razne vrste otpada u proteklom periodu došlo je do zatrpavanja dijela korita i stvaranja lošeg ambijenta u samom koritu.

U koritu je prisutna veća količina materijala kamena, krutog otpada i drugo, što predstavlja ružnu sliku za posjetitelje i remeti normalan tok rijeke.

Opis radova:

- uklanjanje nanosa i čvrstog otpada iz korita rijeke Trstionice odvozom materijala
- uređenje – sanacija oštećenih dijelova vertikalnih zidova i dna korita
- nabavka i ugradnja parkovskih klupa za sjedenje
- nabavka i ugradnja korpi za otpatke







